



报价编号: JG250721-11

江 门 铨 允 电 梯 有 限 公 司

电梯维护报价书

单位名称: 江门市新会区明信物业管理有限公司新会南湖湾分公司
维护项目: 更换无线对讲系统、轿厢损坏的风扇、故障的轿厢应急照明筒灯、失效的轿厢 LED 照明电源盒

电梯型号: 日立电梯

座 号: 江门市新会区会城民和北路 1 号南湖湾 8 座 (05-08) 【梯 11 粤 JX1974 (21)、
8 座 (05-08) 【梯 11 粤 JX1975 (21)】 数 量: 2 台

序号	工 程 内 容	规格型号	单位	数量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	更换失效的轿厢 LED 照明电源盒【客梯】	配套	套	1	232.10	232.10
2	更换故障的轿厢应急照明筒灯【货梯】	配套	只	2	145.59	291.18
3	更换轿厢损坏的风扇	配套	把	4	443.10	1772.40
4	值班室数字无线主机 (含主机专用 UPS 电源)	配套	项	1	/	211.00
5	数字无线分机	配套	台	2	1002.25	2004.50
6	分机专用 UPS 电源	配套	个	2	158.25	316.50
7	轿厢内通话器	配套	个	2	105.50	211.00
8	机房电话机	配套	个	2	105.50	211.00
9	安装、调试费	/	台	2	158.25	316.50
合计金额 (大写): 伍仟伍佰陆拾陆元壹角捌分 (小写): ¥5566.18 元						

备注:

1、南湖湾 8 座 (05-08) 电梯轿厢应急照明筒灯故障损坏、轿内风扇磨损异响、轿厢 LED 照明电源盒失效 (日常使用自然损坏), 为了确保电梯可靠、安全运行, 需更换。

2、电梯安装使用多年, 原来的三方通话系统老化, 较多电梯轿厢不能呼叫门卫室, 通话不清晰, 杂音大等原因。更换安装无线对讲系统。【根据特种设备安全技术规范: TSG T7001-2023 《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》 要求: 电梯轿厢内应当装设采用对讲系统的紧急报警装置、以便与救援服务持续联系。为保证电梯安全运行、使用, 符合电梯使用安全技术规范、标准, 电梯加装无线对讲系统紧急报警装置, 以确保紧急情况下电梯轿厢与值班门卫实现对讲。】

3、正常使用全新件保修 12 个月, 本报价含税。

确认内容	甲方确认上述报价无误并承诺一次支付上述款项	施工工期	确认报价后、立即安排。	报价日期	2025 年 07 月 21 日
甲方:	(盖章)	乙方: 江门铨允电梯有限公司	经办人	陆振逢	
联系人: 刘健斌	日期: 2025.7.21	电话和传真: 0750-3112212 / 3110092	地址: 江门市蓬江区江华二路10号2楼		
电话: 13923085776		开户银行: 工商银行江门分行	银行账号: 2012 0027 0922 1150 813		
传真:					
工程地址: 江门市新会区会城民和北路1号南湖湾8座(05-08)【梯11粤JX1974(21)、8座(05-08)【梯11粤JX1975(21)】					

⑤ 江门铨允电梯有限公司 联系人: 陈晓江 电话: 13500288983 地址: 江门市蓬江区江华二路 10 号 2 楼
电话: 0750-3112212 3112216 传真: 0750-3110092 邮编: 529000 Email: jnchainwin@126.com