

电梯维修工程项目报价单

致：台山市顺诚物业服务有限公司

使用单位	台山市顺诚物业服务有限公司	单位内编号	骏景园骏逸轩 5号楼0户2梯			
设备代码	31104407002015080106					
问题及处理意见	该电梯的钢丝绳已出现严重锈蚀,且伴随飞铁粉现象;同时曳引轮磨损严重,均影响电梯安全运行,需分别更换专用钢丝绳与主机曳引轮;此外,为优化机房环境与运维条件,还需加装排气扇及照明系统。					
一、更换零配件明细						
序号	名称	型号(规格)	数量	单位	单价	计价(元)
1	电梯专用钢丝绳	天津高盛曳引钢丝绳(NFC) 直径10mm	145×5	米/条	13.2	9570.00
2	主机曳引轮	/	1	个	4200	4200.00
备注	电梯专用钢丝绳和主机曳引轮(保修期三年)					
二、其他明细(加装、人工)						
序号	项目名称		计价(元)	备注		
1	换主机曳引轮人工费		800.00			
2	换钢丝绳人工费		2500.00			
3	加装机房排气扇和照明的材料及人工费		600.00			
两项(一、二)合计		壹万柒仟陆佰柒拾元整(¥17670)				



报价单位：陕西瑞翔机电设备有限公司台山分公司

2025年08月28日

