

## 江门铨允电梯有限公司 电梯维护报价书

单位名称: 江门市新会区华悦物业管理有限公司

维护项目: 电梯维护

电梯型号: 通力电梯

工程地址: 江门市新会区司前镇迎宾南路3号2座 【梯11粤JX0027(18)】

数量: 1台

序号	品牌	工程内容	规格型号	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	通力配套	更换起铁粉、磨损严重的主机曳引钢丝绳	Φ8×129米/条×5条	米	645	15.00	9675.00
2	通力配套	更换磨严重的对重反绳轮	配套	套	1	2500.00	2500.00
3	通力配套	更换磨损严重的限速器钢丝绳	Φ8×122米/条×1条	米	122	14.00	1708.00
4	/	大修工程费	大修工程费	项	3	/	3600.00
合计金额(大写): 壹万柒仟肆佰捌拾叁元整							(小写): ¥17483.00元

**备注:**

1、我维修人员现场检查确认主机曳引钢丝绳起铁粉、磨损严重,现电梯的曳引钢丝绳(每台电梯有5条Φ10,每条129米长度,电梯5条钢丝绳合计:645米)全部起铁粉、磨损严重,过度起起铁粉磨损严重的曳引钢丝绳给电梯安全运行造成不确定性,为确保电梯安全可靠运行,建议尽快更换起铁粉磨损严重的曳引钢丝绳。

2、运行中异响,检查确认为对重反绳轮磨损,为确保电梯安全运行,需更换对重反绳轮。

3、限速器钢丝绳磨损锈蚀非常严重,存在较大安全隐患。电梯已经使用多年,限速器钢丝绳属于正常使用磨损锈蚀。(每台电梯有1条Φ8限速器钢丝绳,合计长度共122米),过度磨损的限速器钢丝绳给电梯安全运行造成不确定性(限速器钢丝绳是用于电梯超速保护时的重要部件,一旦电梯超速,限速器无法夹住磨损锈蚀的钢丝绳,会产生严重的安全事故),为确保电梯安全可靠运行,需更换磨损锈蚀严重的限速器钢丝绳。

4、报价确认后,甲方预付工程款¥15000.00元,乙方确定收到工程款后,即安排订购更换、维修,完工后10个工作日内,支付剩余工程款¥2483.00元。

5、上述全新件正常使用,保修12个月,本报价含税。

确认内容	甲方确认上述报价无误并承诺一次支付上述款项	施工工期	确认报价后、立即订货更换。	日期	2025年10月20日
甲方:	(盖章)	乙方:	江门铨允电梯有限公司		
联系人: 梁旭德	日期: 2025.10.20	电话和传真:	0750-3112212 3110092		
电话: 18933633290		地址:	江门市蓬江区江华二路10号2楼		
		开户银行:	工商银行江门分行		
		银行账号:	2012 0027 0922 1150 813		

④ 江门铨允电梯有限公司

联系人: 陈晓江 电话: 13500288983

地址: 江门市蓬江区江华二路10号2楼

电话: 0750-3112212 3112216

传真: 0750-3110092

邮编: 529000

Email: jmchainwim@126.com

