

江门铨允电梯有限公司

电梯维护报价书

单位名称: 江门市新会区明信物业管理有限公司

维护项目: 更换无线对讲系统、轿厢磨损异响的风扇、故障的轿厢应急照明筒灯、故障的电梯控制柜 AVR 电源

座 号: 江门市新会区会城民和北路 1 号南湖湾 10 座【梯 11 粤 JX1982 (21)】、10 座【梯 11 粤 JX1983 (21)】

电梯型号: 日立电梯

数 量: 2 台

序号	工 程 内 容	规格型号	单位	数量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	更换故障的轿厢应急照明筒灯	配套	只	4	145.59	582.36
2	更换轿厢磨损异响的风扇【客梯】	配套	把	2	443.10	886.20
3	更换故障的电梯控制柜 AVR 电源【客梯】	AVR	套	1	2057.25	2057.25
4	值班室数字无线主机 (含主机专用 UPS 电源)	配套	项	1	/	211.00
5	数字无线分机	配套	台	2	1002.25	2004.50
6	分机专用 UPS 电源	配套	个	2	158.25	316.50
7	轿厢内通话器	配套	个	2	105.50	211.00
8	机房电话机	配套	个	2	105.50	211.00
9	安装、调试费	/	台	2	158.25	316.50

合计金额 (大写): 陆仟柒佰玖拾陆元叁角壹分 (小写): ¥6796.31 元

备注:

1、南湖湾 10 座电梯轿厢应急照明筒灯故障损坏、轿内风扇磨损异响、控制柜供电电源稳压模块 AVR 故障 (日常使用自然损坏), 为了确保电梯可靠、安全运行, 需更换。

2、电梯安装使用多年, 原来的三方通话系统老化, 较多电梯轿厢不能呼叫门卫室, 通话不清晰, 杂音大等原因。更换安装无线对讲系统。【根据特种设备安全技术规范: TSG T7001-2023 《电梯监督检验和定期检验规则---曳引与强制驱动电梯》 要求: 电梯轿厢内应当装设采用对讲系统的紧急报警装置、以便与救援服务持续联系。为保证电梯安全运行、使用, 符合电梯使用安全技术规范、标准, 电梯加装无线对讲系统紧急报警装置, 以确保紧急情况下电梯轿厢与值班门卫实现对讲。】

3、正常使用全新件保修 12 个月, 本报价含税。

确认内容	甲方确认上述报价无误并承诺一次支付上述款项	施工工期	确认报价后 立即安排。	报价日期	2025 年 10 月 10 日
甲方:	(盖章)	乙方:	江门铨允电梯有限公司	经办人	陆振逢
联系人:	刘健斌	日期:	2025.10.10	电话和传真:	0750-3112212 3110092
电话:	13923085776	地址:	江门市蓬江区江华二路 10 号 2 楼	开户银行:	工商银行江门分行
传真:		银行账号:	2012 0027 0922 1150 813		
工程地址: 江门市新会区会城民和北路 1 号南湖湾 10 座【梯 11 粤 JX1982 (21)】、10 座【梯 11 粤 JX1983 (21)】					