



电梯整改、维修（换件）费确认书

送呈：台山市聚城物业服务管理有限公司（金海湾三期12号楼A2）

首先感谢您选用我司产品，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务，根据您的资料和要求，我公司的报价如下：

项目名称：电梯更换主机传动轴、轴承工程 电梯型号：TKJ1000/1.75-VVVF

编号：0690 层/站/门：17/17/17 台数：1 报价日期：2024.11.26

报价编号：YS20241126-010

序号	工程内容	单位	数量	型号规格（图号）	费用（元）	
					单价	金额
1	主机传动轴、轴承	件	1		3200.00	3200.00
2	对重、轿厢吊装	项	1		800.00	800.00
3	交通及人工费	项	1		2500.00	2500.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合 计					6500.00	
备注：保修1年。						
确认内容	甲方确认上述报价无异，并承诺____天内一次性向乙方支付上述合计货款			施工工期	设计及供货周期需____天	
				合计（大写）	陆仟伍佰元整	
甲方：（盖章）				乙方：台山市宇顺电梯有限公司		
联系人：				经办人：李健		
电话：				电话：0750-5528213		
传真：				传真：/		
联系地址：				地址：台山市台城镇金碧花园金星楼109号		
开户银行：				开户银行：中国工商银行台山市支行		
帐号：				帐号：2012007009200112421		



台山市宇顺电梯有限公司

电话: 18802588771 传真: 0750-5528213 地址: 台山市台城镇金碧花园金星楼 109 号

维保过程联系函

序号: N°

工地名称	台山市聚城物业管理有限公司	使用地点	金海湾 12 号楼 (0690)	型号	TKJW1000-1.75m/s-VV VF
合约号		联络人	李健标	电话	13431721345

事由: 关于金海湾 12 号楼 (0690) 更换主机传动轴, 轴承事宜

内容

致: 台山市聚城物业管理有限公司

于 2024 年 11 月 18 日, 我司接物业报金海湾 12 号楼 (0690) 注册编号:31104407002019100146 电梯有异响, 维保人员到场初步检查发现主机运行带有异常响声。后经我司工程技术人员现场检测, 核实是由于主机传动轴, 轴承损坏, 为保证电梯正常运行。我司特向贵公司建议更换主机传动轴, 轴承。已暂停使用, 不便之处, 敬请谅解。

感谢贵单位一直以来对我们公司的支持和配合!



维保单位经手人

请抄送贵司相关负责人

